







Считыватель 7KTC-32

 <p>мигает</p> <p>нажать и отпустить кнопку ждать (25 секунд)</p> <p><i>** если подключен GSM-модем, удерживать кнопку "L" на вычислителе до начала считывания.</i></p>	 <p>горит (5сек)</p> <p>считано</p>
 <p>считано ячеек</p> <p>осталось свободных ячеек в 7KTC-32</p> <p>ос = считано</p> <p>индикация после считывания</p>	 <p>COM-порт</p> <p>ПОДКЛЮЧИТЬ К КОМПЬЮТЕРУ</p>
 <p>7KTC32.exe</p> <p>Запустить программу</p>	 <p>нажать</p> <p>запустить считывание в компьютер считывание 12 секунд на узел.</p>